

アンカーボルト引張荷重確認試験機 (非破壊式)

テクノテスター[®] AT-200

取扱説明書



- このたびは、テクノテスターAT-200 をお買い上げ頂きまことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管して必要なときにお読みください。

2024年2月現在



サンコーテクノ株式会社

安全上の注意事項

- 本製品は、あと施工アンカーの引張荷重を非破壊で確認を行う試験機です。
- ここに示した安全上の注意事項は、試験機を正しく安全にご使用いただき、使用者や第三者への危害や、本機および周辺環境への損害を未然に防ぐものです。
ご使用前に必ずお読みになり、安全上の注意事項は必ずお守りください。
- 注意事項は「警告」と「注意」に区分して明示しております。



警告

取り扱いを誤った場合に使用者または第三者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しております。



注意

取り扱いを誤った場合に使用者または第三者が傷害を負う危険、物的損害の発生が想定される内容を示しております。

絵表示の例



注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



警告

本機は非破壊試験機です。破壊試験には使用をしないでください。重大な事故の原因となります。

また、母材の破壊やアンカーの破断のないよう加える荷重は下表を参照し、十分注意して決定してください。

加える荷重の限界の目安（すべてを満たすようにしてください）

・アンカーの引張最大荷重の 40%未満（弊社カタログ参照）

・アンカーの降伏点荷重未満

注) 異形棒鋼にねじを切って試験をする場合には、ねじの有効断面積から求められた降伏点荷重以下で破断に至る場合があります

- ・荷重をかける際は、試験体のアンカー及びセンターシャフトの上部からのぞき込まないでください。また試験体の延長線上に人がいないように気をつけてください。試験体が破断し飛び出してくる事があり危険です。



- ・高所の試験や天井、壁に対する試験では、下にいる人をケガから守るために、試験機をヒモで足場につなぐなど落下防止策を必ず講じてください。
- ・試験を行う時は、必ず全ての脚を母材面に接地させ、固定してください。接地が不十分だとアンカーや試験機が損傷するだけでなく、思わぬ事故の原因になります。
- ・本体のねじが緩んだりして不安定な状態のまま試験を行うと、試験中にその部品が外れて思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
- ・AT-200 本体および付属品の分解や修理・改造は、絶対にしないでください。修理につきましては、弊社の支店営業所へご相談ください。



**試験機が故障する恐れや怪我・事故等が発生する恐れ
がありますので、下記の事項は必ず守ってください。**

- ・本機は、本体・測定部・変位計が1体で校正、設定されたものです。
それぞれの側面に貼られているシールに記入されている製造番号の上
3ケタが、一致している事を確認してください。
すべての番号が一致していない場合、測定値は不正確な値になります。
- ・雨水、水のかかる場所での使用は避けてください。
- ・ホコリや湿気の多い場所、直射日光のあたる場所には、長時間放置しないで
ください。
- ・磁石などの磁気を帯びたものを近づけないでください。
- ・本体および測定部は精密機器ですので、落としたり強い衝撃を与えたりしないで
ください。
- ・本体の変形等の原因となりますので、200 kN を超える荷重は絶対に
かけないでください。
- ・シリンダー最上点に達した後、油圧をそれ以上無理に加えないでください。
- ・ケーブルに無理な力を掛けたり、物を乗せたりしないでください。
ケーブルが断線またショートするおそれがあります。
- ・油圧ホースに無理な力を掛けたり、物を乗せたりしないでください。
ホースが破損し、思わぬ事故の原因になります。
- ・油圧ホースカプラー接続の際、カプラーに付着しているゴミ・ほこり等を取り除
いてから接続してください。ゴミ・ほこり等が付着したまま接続しますと、油漏
れ又は作動不良の原因になります。
- ・油圧ポンプ・油圧ホースを直射日光の当たる場所、高温下で放置しないで
ください。放置しますと油圧ホース内圧が上がり、油圧ホースが接続できなく
なる場合があります。

**弊社ではテクノテスターの推奨校正周期を1年としております。
1年に1度、校正に出されることをお勧めいたします。
弊社にて有償で承っております。**

- ・本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- ・本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関して、ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきのことが
ございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。


目次

1. 試験機の概要	
1.1 全体概略図	1
1.2 本体概略図	2
1.3 油圧ポンプ概略図.....	4
1.4 測定部概略図	5
1.5 変位計概略図	6
1.6 仕様.....	7
2. 機器の接続について	
2.1 コネクタ部の接続方法について.....	8
2.2 コネクタ部の取扱いについて.....	8
3. 負荷装置部	
3.1 調整ナット用モーターレンチ.....	9
3.2 油圧ポンプ部について	9
4. 測定部	
4.1 操作ボタンの名称.....	12
4.2 電源のON/OFFについて.....	13
4.3 試験モードについて	
4.3.1 グラフ試験モード	14
4.3.2 荷重-変位試験モード	16
4.3.3 荷重試験モード.....	17
4.4 データ記憶容量について	18
4.5 最大値について	18
4.6 設定値について	19
4.7 ゼロ調整について.....	22
4.8 印字について	22
4.9 蓄積データの読み出しについて	
4.9.1 測定部での蓄積データの読み出し	23
4.9.2 測定部での蓄積データの全削除.....	27
4.9.3 テクノテスターReport での蓄積データの読み出し.....	28
4.10 ブザー機能のON/OFFについて	28
4.11 バックライト機能のON/OFFについて.....	29
4.12 時計の設定について	29
4.13 電池交換について	30
4.14 油圧ポンプとの脱着について.....	31


5. 試験	
5.1 試験方法の選択	32
5.2 備品の準備	34
5.3 変位計の仮固定	35
5.4 試験機の接続	36
5.5 測定部の準備	37
5.6 センターシャフトとカップリングのセット	37
5.7 変位計ステーの取付	38
5.8 本体のセット	38
5.9 変位計の取付	41
5.10 ゼロ調整	42
5.11 試験の実施	43
5.12 結果の記録	45
5.13 荷重の解除	46
5.14 試験機の取り外しと試験の繰り返し	47
6. カップリングのセット	
6.1 カップリングの種類	48
6.2 カップリングのアンカーへのセット	49
7. 変位測定値について	50
8. あとかたづけ	51
9. 別売オプション	
9.1 AT-200 ハイレッグ (長脚アダプタ)	52
9.2 センターシャフト	52
9.3 D 筋チャック	53
9.4 専用プリンタ	54
10. こまったときは	55
11. 保証とアフターサービス	58
付録 1. 各試験方法での試験手順の流れ	巻末



1. 試験機の概要

1.1 本体概略図




1.2 本体概略図






(下視図)

1.3 油圧ポンプ概略図





(上面)





(側面)

1.4 測定部概略図



1.5 変位計概略図




1.6 仕様

名 称		テクノテスター（アンカーボルト引張荷重確認試験機）	
型 式		AT-200	本体・測定部
			変位計
最大荷重		200 k N	
最大変位量		15mm	
対象アンカー		M16（W5/8）～M24（W1） 異形鉄筋D16～D25	
傾斜補正範囲		±5度	
荷重精度		非直線性：±1.5% F.S.±1 digit	
変位精度		非直線性：±1.5% F.S.±1 digit	
質 量		本 体	約 11 kg
		測 定 部	約 1.0 kg
		油圧ポンプ部	約 3.9 kg
各 部 寸 法		図面参照	
収 納 箱 寸 法		本体収納箱	320×215×230 mm
		測定部・ポンプ収納箱	620×255×250 mm
		付属品収納箱	420×255×325 mm
測 定 部	測定範囲	荷重：0～200 k N 変位：0～15mm	
	最小表示値	荷重：0.1 k N 変位：0.01 mm	
	保護構造	防まつ型（IP54相当）	
	表示部	ドットマトリックス 128×64 ドット バックライト付	
	データ蓄積	グラフデータ：99データ ポイントデータ：9999データ （試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値）	
	外部出力	RS-232C	
	電源	単三乾電池×4本	
	連続使用時間	アルカリ乾電池使用時：約30時間（バックライト無点灯時）	
その他	最大値ホールド，設定値によるブザー音，オートパワーオフ		
機 構 部	負荷方式	油圧式（油圧シリンダ+手動式油圧ポンプ）	
	シリンダストローク	20mm	
	作動油	ISO VG32	
	荷重センサ	歪ゲージ式ロードセル	
	荷重センサ定格	200 k N	
センターシャフト	M33並目ボルト（先端部 M24並目おねじ）		
変 位 計	変位センサ	ポテンシオメータ式	
	変位センサ定格	15 mm	
付 属 品		油圧ポンプ（測定部取付ステー付），油圧ホース（3m） 接続ケーブル（3m），変位計，変位計取付ステー， モーターレンチ，作動油（補充用0.5L） センターシャフト，調整ナット，ワッシャープレート カップリング（M16～M24・W5/8～W1の8種類） テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD) テクノテスターPCケーブル（パソコン接続用ケーブル） USBシリアル変換ケーブル	

2. 機器の接続について

2.1 コネクタ部の接続方法について

- 接続の際は、コネクタは奥までしっかりと入れ、確実に固定してください。接続が不確実な場合、正確な測定が行えません。
- コネクタやケーブルに無理な力が掛からないように注意してください。また、ケーブルを無理に引っばったりしないよう注意してください。断線やショートの原因になります。
- 測定部の電源が「ON」の時、コネクタには常に電気が供給されています。



2.2 コネクタ部の取り扱いについて

- コネクタ部はケーブルを接続していない時には、防まつ仕様になっていません。ケーブルを外した際は、必ず付属のキャップを装着してください。故障の原因となります。
- コネクタ部やキャップにゴミや油などが付着しているときは、きれいにふき取るなどして清潔に保ってください。
- 変位計本体、変位計ケーブル部は防まつ構造ではありません。ご注意ください。



3. 負荷装置部

3.1 調整ナット用モーターレンチ


付属のモーターレンチは間接変位測定法のと看、初期締付け力を加えるために調整ナット（またはアンカーに適合するナット）を回すときに用います。**初期締付け力は、試験をするアンカーの想定最大荷重の5%、または2.0kNのうち小さい方の値とします。**

3.2 油圧ポンプ部について

付属の油圧ポンプは、試験荷重を加える時に用います。また、脱着式の測定部を固定することが出来ます。ここでは、簡単に取扱を説明します。**詳しくは、添付されている油圧ポンプの取扱説明書を参照してください。**

(1) 作業場所

ポンプを使用する際は、水平で安全な場所を選んで設置してください。この際、ポンプ部のホース側を上向きにして作動させないでください。ホースやシリンダーへの空気混入の原因となります。




(2) 試験機との接続

油圧ホースを油圧ポンプ部と試験機本体に接続します。

① メスカプラーのピンと凹部を合わせてカラーを引く。

② カラーを引きながらオスカプラーにしっかり押し込み、押し込んだ状態のままカラーから手を離す。

③ ピンと凹部が合わないようカラーを90°回転させる。



最後に油圧ホースを引っ張り、抜けなければ接続完了です。

油圧ポンプの残圧と油圧ホース内の内圧で図の位置まで押し込めない場合は残圧内圧を抜くか又はさらに強く押し込んでください。この際カプラーをあまり強く叩かないでください。使用不能になるか、油漏れの原因となります。接続後は必ず作動テストを行ってください。



注意


・カプラーの接続が確実でないと、油漏れや思わぬ事故・故障の原因になります。接続を確実に行ってください。



- ・油圧ポンプ・油圧ホースを直射日光の当たる場所、高温下で放置しないでください。油圧ホースの内圧が上がり、油圧ホースが接続できなくなる場合があります。




- (3) レバー掛けの取り外し
レバーの握り部分を手で上から押して、レバー掛けを外してください。



- (4) 空気弁の開放
空気弁を左に回すと開放されます

空気弁を左に回してください




しっかりと締め付けてください。

- (5) 操作バルブの全閉
操作バルブを右に回し手でしっかり締め付けてください。締め付けが緩すぎると圧力が上昇しない場合があります。

- (6) レバーの作動（加圧動作）
レバーを上下させると、シリンダーに油圧が加わっていきます。この際、試験機の状態に注意しながら、ゆっくり一定の速さで動作させてください。



ゆっくり一定の速度で上下させます。



(7) 作動油の戻し（圧力の解放）

試験が終了したら、操作バルブをゆっくりと左に回してゆるめてください。

シリンダーが下降し、作動油がポンプに戻ります。




(8) 空気弁の全閉
空気弁を右に回して閉めてください。

(9) レバーの固定
レバーの握り部分を上から押して、レバーを掛けて固定します。

閉



空気弁を右に回してください。



(10) 試験機からの取り外し
油圧ホースを試験機本体、油圧より取り外し、それぞれにキャップを取り付けます。

【取り外し方法】

- ①メスカプラーのピンと凹部を合わせてカラーを引く。
- ②カラーを引きながらメスカプラーを引き抜く。



注意


油圧ホースを試験機本体、油圧ポンプ部より取り外す前に必ず操作バルブを左に回してゆるめ圧力の解放を行ってください。油圧ホースに圧力が残り、次回油圧ホースが接続できなくなる場合があります。

(11) 保管
油の付着などはきれいにふき取り、所定の収納箱に入れて保管してください。

4.2 電源のON/OFFについて

(1) 電源の入れ方

〔電源〕 ボタンを押し続けるとタイトルが表示されます。タイトル表示中もしばらく電源ボタンを押し続けると電源が「ON」になります。



(2) 電源の切り方

2秒以上〔電源〕ボタンを押し続けると電源が「OFF」されます。


(3) オートパワーオフ機能について

本機には、約20分間無操作の場合、自動的に表示を消して電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能があります。オートパワーオフにより表示が消えた場合には、再度電源を「ON」にすれば表示を復帰させることができます。

※ オートパワーオフから復帰した場合、最大値はクリアされますので注意してください。

4.3 試験モードについて

本機測定部の液晶表示部の表示モードには、次の3種類の試験モードと日時表示モードがあります。グラフ試験モード、荷重-変位試験モードは、センサーが現在検知している荷重値と変位値が表示され、荷重試験モードは、センサーが現在検知している荷重値が表示されます。3つの試験モードは、[グラフ/荷重-変位/荷重] ボタンを押すと①→②→③→④→①→…の順に切り換わりま




4.3.1 グラフ試験モード

■グラフ（荷重-変位曲線）を用いた計測をするための試験モード

(1) 表示

グラフ試験モードの表示には、次の4種類があります。いずれの表示も左上段にセンサーが現在検知している荷重値と変位値が表示され、左下段にそれぞれの表示によって異なった値が表示されます。4つの表示は、[設定値/最大値] ボタンを押すと、①→②→③→④→①→…の順に切り替ります。



(2) グラフ描画とデータ保存

試験機の[データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すと、データの蓄積が開始されます。



図のようにデータ蓄積中ステータス「L」が点滅し、荷重-変位グラフの描画とデータ測定を開始します。

もう一度 [データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すとデータ測定を終了しデータ保存確認画面になります。

※専用プリンタ接続時にプリントアウトされる日時は、印刷時のものとなります。
データ蓄積される日時は、データ保存時のものとなります。

[設定値 ▲] [設定値 ▼] ボタンを押して、「YES」・「NO」を選択し、[設定値変更 開始/登録] ボタンで決定します。

- ※ グラフ描画前にも最大値は保持されます。グラフとの整合性を取るため測定前に必ずゼロ調整を行ってから試験してください。
- ※ データの蓄積は、記憶容量バーかファイル数（最大 99）のどちらか一方が容量を使い切っている場合には“MEMORY FULL”と表示され、測定を開始できません。その場合は、テクノテスターReport にデータを取り込み、測定部のデータをクリアしてください。
- ※ グラフは、荷重が縦軸・変位が横軸で描画されます。




4.3.2 荷重－変位試験モード

■最大荷重と変位（最大荷重時）の計測をするための試験モード

(1) 表示


荷重－変位試験モードの表示は、右上段に荷重値と変位値を数値で表示します。



(2) データ保存

[データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すことで、測定された最大荷重値と変位値（最大荷重時）が内部メモリに蓄積されます。

データ蓄積ボタンを押す 記録後、次のポイント番号が変わる




- ※ グラフ描画前にも最大値は保持されます。グラフとの整合性を取るため測定前に必ずゼロ調整を行ってから試験してください。
- ※ データの蓄積は、記憶容量パーカポイント数（最大 9999）のどちらか一方が容量を使い切っている場合には“MEMORY FULL”と表示され、測定を開始できません。その場合は、テクノテスターReport にデータを取り込み測定部のデータをクリアしてください。

4.3.3 荷重試験モード

■最大荷重の計測をするための試験モード

(1) 表示


荷重試験モードの表示は、右上段に荷重値を数値で表示します。



(2) データ保存

[データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すことで、現在測定されている最大荷重値が内部メモリに記録されます。このとき、変位値は 0.00mmとして蓄積されます。

データ蓄積ボタンを押す 記録後、次のポイント番号に変わる




- ※ グラフ描画前にも最大値は保持されます。グラフとの整合性を取るため測定前に必ずゼロ調整を行ってから試験してください。
- ※ データの蓄積は、記憶容量バーかポイント数（最大 9999）のどちらか一方が容量を使い切っている場合には“MEMORY FULL”と表示され、測定を開始できません。その場合は、テクノデスターReport にデータを取り込み測定部のデータをクリアしてください。

4.4 データ記憶容量について

データ記憶容量の使用状態は、液晶表示部のバーグラフで確認することができます。また、記録しているグラフデータ数は液晶表示部のファイル数で、最大荷重値と変位値（最大荷重時）はポイント数で確認することができます。

データ蓄積ボタンを押す 記録後、次のポイント番号に変わる



※ グラフデータは、記憶容量の範囲の中でファイル数が最大 99 まで、最大荷重と変位値（最大荷重時）はポイント数が最大 9999 まで記憶させることができます。

4.5 最大値について

本機液晶表示部に表示される「最大値」には次の 2 種類があります。

(1) 荷重最大値

荷重最大値は、これまでの荷重値の中で最も大きな値で、測定部内で保持されています。この荷重最大値はすべての試験モードで表示できます。

(2) 荷重最大値時の変位値

荷重最大値時の変位値は、グラフ試験モード、荷重-変位試験モードで表示できます。[設定値/最大値] ボタンを押すと直前に行った試験の荷重最大値時の変位値を確認することができます。



4.6 設定値について

本機は、目標とする荷重や変位を設定値として登録し、荷重値または変位値がその設定値になったことを、ブザー音で確認することができます。

設定値は荷重のみ、変位のみ、および両方による設定が可能です。設定値表示のときに、荷重値が荷重設定値以上になると「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と断続音が、変位値が変位設定値以上になると「ピー・ピー」と断続音が鳴ります。最大値表示モードのときはブザー音は鳴りません。

(1) 荷重設定値の変更・登録

荷重設定値を変更するためには、まず[設定値/最大値]ボタンを押して荷重設定値表示モードに切り換えます。


ここで[設定値変更 開始/登録]ボタンを押すと図のように「設定値変更中」の表示に変わります。

[設定値 ▲] [設定値 ▼]
ボタンを押して荷重設定値を目的の値に変更します。

もう一度[設定値変更 開始/登録]ボタンを押すことで、荷重設定値が登録されます。




ボタンを押下、荷重設定値表示モードに切り換え




再度、ボタンを押下



▲▼で設定値を変更



登録ボタンを押下



- ※ 荷重設定値は、1.0 kNごとに変えることができます。
- ※ 荷重設定値変更中、ゼロ調整はできません。
- ※ 工場出荷時の荷重設定値は0.0 kNで登録されていますので、ブザーは鳴りません
- ※ 荷重設定値によるブザーを使用しないときは、荷重設定値を0.0 kNで登録してください。

(2)変位設定値の変更・登録

変位設定値を変更するためには、まず「設定値/最大値」ボタンを押して変位設定値表示モードに切り換えます。

ここで「設定値変更 開始/登録」ボタンを押すと図のように「設定値変更中」の表示になります。

「設定値 ▲」 「設定値 ▼」 ボタンを押して変位設定値を目的の値に変更します。

もう一度「設定値変更 開始/登録」ボタンを押すことで、変位設定値が登録されます。

SET / MAX
設定値/最大値




ボタンを押下、変位設定値表示モードに切り換え



SET CHANGE
設定値変更 開始/登録




再度、ボタンを押下



SET VALUE
設定値 ▲

SET VALUE
設定値 ▼


▲▼で設定値を変更



SET CHANGE
設定値変更 開始/登録



登録ボタンを押下



- ※ 荷重設定値は、0.1mmごとに変えることができます。
- ※ 荷重設定値変更中、ゼロ調整はできません。
- ※ 工場出荷時の荷重設定値は0.00mmで登録されていますので、ブザーは鳴りません。
- ※ 荷重設定値によるブザーを使用しないときは、荷重設定値を 0.00mmで登録してください。

(3) 測定値が設定値を超えた場合

① ブザー機能 [ON] の場合


荷重値が登録した荷重設定値以上になると「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と断続音で鳴り、変位値が登録した変位設定値以上になると「ピー・ピー」と断続音でブザーが鳴ります。鳴っているブザーは[消音]ボタンを押すことにより止めることができます。



- ※ 荷重最大値表示、変位最大値表示（荷重最大値時）の場合と設定値変更中は、ブザーは鳴りません。
- ※ [消音] ボタンを押してブザーを止めた場合でも、その後いったん設定値より小さくなり再び設定値以上になるとブザーも再び鳴ります。

② ブザー機能 [OFF] の場合

荷重値が登録した荷重設定値以上になると「OK」の文字が表示され、変位値が登録した変位設定値以上になると「OVER」の表示がされます。



- ※ 荷重最大値表示、変位最大値表示（荷重最大値時）の場合と設定値変更中は「OK」・「OVER」の表示はされません。
- ※ いったん設定値より小さくなり再び設定値以上になると表示されます。


4.7 ゼロ調整について

荷重値と変位値をゼロ調整するときには「ゼロ調整」ボタンを押し続けます。ボタンを押すと同時に「ゼロ調整中」の表示に変わります。

ボタンを押し続けていると下段の「■」が左側から消えていきます。

すべての「■」が消え、「ゼロ調整完了」の表示に変わった後に「ゼロ調整」ボタンから指を離すとゼロ調整が完了します。

- ※ 「ゼロ調整完了」の表示が出る前にボタンから指を離すとゼロ調整されず、元の状態のままとなります。
- ※ いずれの表示モードにおいても、ゼロ調整は可能です。またゼロ調整と同時に最大値もクリアされます。
- ※ 荷重値のみ、あるいは変位値のみのゼロ調整はできません。
- ※ 設定値変更中は、ゼロ調整はできません。



4.8 印字について

別売オプションの専用プリンタを接続すれば、「データ蓄積 開始 / 終了」ボタンを押したときに日時 / 荷重最大値 / 変位値(荷重最大値時)を印字することができます。

グラフモードのときは、測定開始時とデータ登録したときに印字が行われます。


- ※ 専用プリンタは、専用コードのプラグを測定部の外部出力コネクタ (RS-232C) に差し込んで接続します。コネクタにプラグを差し込まないときには必ず付属の保護キャップを装着してください。
- ※ 詳しい使用方法等については専用プリンタの取扱説明書を参照してください。

4.9 蓄積データの読み出しについて

4.9.1 測定部での蓄積データの読み出し

本機で蓄積されている試験データを読み出し確認することができます。

測定画面表示（日時表示モード以外）で〔グラフ/荷重-変位/荷重〕ボタンを2秒以上押し続けると、蓄積データ画面に移行します。
2秒以内に放した場合、表示モードを切り替えます。




- ※ 測定画面表示から蓄積データ表示に切り換えたとき、最初に表示されるデータは最後に試験したデータが表示されます。
- ※ 数字が大きいほど新しいデータになります。
 - ・グラフ試験モード (Fxx)
 - ・荷重-変位モード・荷重試験モード (Pxxxx)
- ※ グラフ試験モードでデータが蓄積されていない場合、グラフは表示されず時間・荷重最大値・変位値（荷重最大時）が“-”で表示されます。同様に荷重-変位試験モード、荷重試験モードでデータが蓄積されていない場合も、時間・荷重最大値・変位値（荷重最大時）が“-”で表示されます。

■ グラフ試験モード

(1) 表示

蓄積データ表示のときに〔設定値 ▲〕〔設定値 ▼〕ボタンを押して、目的のデータに変更します。これまで行った試験のデータが確認できます。




(2) データ削除

蓄積データ表示のときに〔設定値 ▲〕〔設定値 ▼〕ボタンを押して、目的のデータに変更します。

〔設定値変更 開始/登録〕ボタンを押すと、削除確認画面になります。

〔設定値 ▲〕〔設定値 ▼〕ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

もう一度〔設定値変更 開始/登録〕ボタンを押すと、選択したファイルが削除され以降のファイルが前詰めされます。



※ バッテリーアラーム中は削除できません。

■ 荷重—変位試験モード

(1) 表示

蓄積データ表示のときに [設定値 ▲] [設定値 ▼] ボタンを押して、目的のデータに変更します。
これまで行った試験のデータが確認できます。


(2) データ削除

蓄積データ表示のときに [設定値 ▲] [設定値 ▼] ボタンを押して、目的のデータに変更します。

[設定値変更 開始/登録] ボタンを押すと、削除確認画面になります。

[設定値 ▲] [設定値 ▼] ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

もう一度 [設定値変更 開始/登録] ボタンを押すと、選択したファイルが削除され以降のファイルが前詰めされます。




※ バッテリーアラーム中は削除できません。

■ 荷重試験モード

(1) 表示

蓄積データ表示のときに〔設定値 ▲〕〔設定値 ▼〕ボタンを押して目的のデータに変更します。これまで行った試験のデータが確認できます。




(2) データ削除

蓄積データ表示のときに〔設定値 ▲〕〔設定値 ▼〕ボタンを押して、目的のデータに変更します。

〔設定値変更 開始/登録〕ボタンを押すと、削除確認画面になります。

〔設定値 ▲〕〔設定値 ▼〕ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。

もう一度〔設定値変更 開始/登録〕ボタンを押すと、選択したファイルが削除され以降のファイルが前詰めされます。




※ バッテリーアラーム中は削除できません。

4.9.2 測定部での蓄積データの全削除


蓄積データを全削除するためには、本機を【データ転送モード】にする必要があります。

(1) データ転送モード

電源が「OFF」の状態、[データ蓄積 開始/終了] を押しながら [電源] ボタンをしばらく押し続けると、タイトルが表示されます。タイトル表示中もしばらく [電源] ボタンを押し続けると「データ転送モード」になります。



タイトル画面



データ転送画面

(2) データ全削除

「データ転送モード」表示のときに、[データ蓄積 開始/終了] を押すと、データ削除確認画になります。

[設定値 ▲] [設定値 ▼] ボタンを押して、「YES」・「NO」を変更します。


[設定値変更 開始/登録] ボタンを押すと、データが削除されます。



ボタンを押下



YES・NOを選択



(3) 電源を「OFF」にして終了


※ 削除したデータは元に戻すことはできません。テクノテスターReportでデータをPCに取り込んだ後、データを削除することをお勧めします。

4.9.3 テクノテスターReportでの蓄積データの読み出し

本機にテクノテスターReportのインストールされたPCを接続すると蓄積データの読み出し削除を行うことができます。データをPCに読み出すためには、本機を【データ転送モード】にする必要があります。詳しくは、別紙「テクノテスターReport取扱説明書」をご参照ください。

(1) データ転送モード


電源が「OFF」の状態では、[データ蓄積 開始/終了]を押しながら[電源]ボタンをしばらく押し続けると、タイトルが表示されます。タイトル表示中もしばらく[電源]ボタンを押し続けると「データ転送モード」になります。



4.10 ブザー機能のON/OFFについて


本機には、目的とする荷重や変位を設定値として登録し、荷重値または変位値がその設定値以上の値になるとブザー音が鳴る機能があります。

電源が「OFF」の状態では、[ゼロ調整]ボタンを押しながら[電源]ボタン押しして電源を入れます。このとき、ブザー機能のON/OFFはブザーステータスにより確認することができます。



4.11 バックライト機能のON/OFFについて

本機には、液晶部にバックライト機能があります。バックライト機能のON/OFFは「電源」ボタンと共通になっています。「電源」ボタンを押してバックライトをON/OFFさせます。



4.12 時計の設定について

時計表示画面で下記操作を行うことで、日時を設定することが可能です。

日付・時刻を変更するためには、
「グラフ/荷重-変位/荷重」ボタンを押して日時表示モードに切り換えます。

20XX/ 月/ 日
時/ 分/ 秒

現在時刻
21/05/14
12:01:01

「設定値変更 開始/登録」ボタンを押すと図のようにカーソルが点滅します。

SET CHANGE
設定値変更 開始/登録

ボタンを押下

現在時刻
■1/05/14
12:01:01

「グラフ/荷重-変位/荷重」ボタンを押して、変更したい桁へカーソルを移動させます。

SET CHANGE
設定値変更 開始/登録

設定桁が右に移動

現在時刻
21/05/1■
12:01:01

「設定値 △」 「設定値 ▽」 ボタンを押して、目的の数値に変更します。

SET VALUE
設定値 ▲
SET VALUE
設定値 ▼

数字を変更

現在時刻
21/05/15
12:01:01

もう一度「設定値変更 開始/登録」ボタンを押すことで、日時が登録されます。

SET CHANGE
設定値変更 開始/登録

4.13 電池交換について

電池容量が残り少なくなると、下図のような表示が出ます。
そのときには、早めに新しい単三乾電池（4本）と交換してください。
なお、この表示は何かボタンを押すと消え、元の表示に戻ります。
ボタン操作後約3分間経つと再び表示されます。

バッテリーアラーム
電池を交換して
ください。



電池交換するときには、いったん試験を終了させ、測定部の電源を「OFF」にしてください。測定部裏面にある電池交換ねじ（2本）をコイン等でゆるめて、電池カバーを外せば、電池交換ができます。電池交換後は、電池カバーをつけてねじをしっかりと締めてください。

本機には、工場出荷時に性能確認用電池が組み込まれていますが、保管期間や条件によっては、容量切れとなる場合があります。そのときには、上記の方法で電池交換をしてください。また、長期間使用しない場合には、電池を外して保管してください。

- ※ 電池はアルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使用してください。
- ※ 電池は、必ず同種のものを使用してください。
- ※ 電池は、必ず4個とも同時に交換してください。
- ※ 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでください。

4.14 油圧ポンプとの脱着について

測定部は油圧ポンプから外して使用することができます。測定部を外して使用することにより、油圧ポンプの作業性を損なうことなく測定部の視認性も確保することができます。



**測定部本体部分を持って脱着を行わないでください。
測定部やステーの破損の原因になります。
脱着の際には、必ずステー部を持って行ってください。**

5. 試験

試験方法の選択を行ったのちに、試験機の操作に入りますが、操作説明は**センターシャフト式－直接変位測定法－最大値表示試験モード**の場合を基本に説明し、その他の方式についての違いはその都度説明します。また、各試験方法の操作の流れについては巻末の付録1. 各試験方法での試験手順の流れも参照してください。

5.1 試験方法の選択

(1) 試験荷重値の決定

加える荷重は下表を参照し、試験依頼先と協議して決定してください。

加える荷重の限界の目安（すべてを満たすようにしてください）	
<ul style="list-style-type: none"> ・ アンカーの引張最大荷重の40%未満（弊社カタログ参照） ・ アンカーの降伏点荷重未満 	
<p>注）異形鉄筋にねじを切って試験する場合には、ねじの有効断面積から求められた降伏点荷重以下で破断に至る場合があります。</p>	



警告


規定以上の荷重を加えると、アンカーや試験機の破断を招き、重大な事故の原因になります。試験荷重の決定には十分注意してください。

(2) 測定部試験モードの決定


<p>グラフ試験モード</p>	<p>■ グラフ（荷重－変位曲線）を用いた計測が必要な場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 横軸に変位、縦軸に荷重のグラフを描画します。 ・ 荷重と変位の目標値を設定し、ブザー音によって到達の有無を確認できます。 ・ 最大荷重値と変位値（最大荷重時）を保持します。
<p>荷重-変位試験モード</p>	<p>■ 最大荷重と変位（最大荷重時）の計測が必要な場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 荷重と変位の目標値を設定し、ブザー音によって到達の有無を確認できます。 ・ 最大荷重値と変位値（最大荷重時）を保持します。
<p>荷重試験モード</p>	<p>■ 最大荷重の計測が必要な場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 荷重の目標値を設定し、ブザー音によって到達の有無を確認できます。 ・ 最大荷重値を保持します。

※ 試験前に測定部の日時表示モード(P.29)で時刻設定が正しいか確認をしてください。

(3) アンカーの長さによる選択



(4) 変位測定法による選択



※ 変位測定値への影響については7.変位測定値について (P.50) を参照してください

5.2 試験機の準備

下表を参照し、測定方法にあった備品の準備を行ってください

共 通	
<p>本体 接続ケーブル (3m) 測定部 油圧ホース (3m) 油圧ポンプ</p>	
センターシャフト式	センターホール貫通式
<p>調整ナット ワッシャープレート (ノーマルタイプ) センターシャフト カップリング</p>	<p>供試体に適合したナット ワッシャープレート (ノーマルタイプ) ワッシャープレート (ロングタイプ)</p>
直接変位測定法	間接変位測定法
<p>変位計 変位計取付ステー</p>	<p>変位計 モーターレンチ</p>

5.3 変位計の仮固定

変位計を仮固定します。仮固定することにより試験機のセットの際に、変位計の配線を誤って切断するなどの事故の可能性を減らすことができます。

(1) 変位計の取付台座への固定

試験機を箱から取り出した後、変位計を変位計取付台座に固定します。

※ 変位計先端部が試験機上面より突き出さない様に
変位計を一番下に固定してください。


突き出さないように、一番
下に固定してください。

(2) 変位計の接続

変位計から出ているケーブル
を本体の変位計コネクタに
接続します。

コネクタとケーブルの接続が
確実でないと、ショートなど
思わぬ事故・故障の原因にな
ります。接続を確実に行っ
てください。

変位計コネクタに
接続します。



※ 変位測定を行わない場合

本体に変位計はつけずに、測定部の試験モードを「荷重試験モード」で
試験を行ってください。




5.4 試験機の接続

(1) 油圧ホースの接続

本体とポンプの油圧カプラー、油圧ホースのキャップを外し接続します。

接続方法

- ①メスカプラーのピンと凹部を合わせてカラーを引く。
- ②カラーを引きながらオスカプラーにしっかり押し込み、押し込んだ状態のままカラーから手を離す。
- ③ピンと凹部が合わぬようにカラーを90°回転させる。



最後に油圧ホースを引っ張り、抜けなければ接続完了です。

油圧ポンプの残圧と油圧ホース内の内圧で図の位置まで押し込めない場合は、残圧内圧を抜くか又はさらに強く押し込んでください。この際カプラーをあまり強く叩かないでください。使用不能になるか、油漏れの原因となります。接続後は必ず作動テストを行ってください



カプラーの接続が確実でないと、油漏れや思わぬ事故・故障の原因になります。接続を確実に行ってください。




油圧ポンプ・油圧ホースを直射日光の当たる場所、高温下で放置しないでください。油圧ホース内圧が上がリ、油圧ホースが接続できなくなる場合があります。



(2) ケーブルの接続

本体と測定部のコネクタのキャップを外し、両コネクタにケーブルを接続します。



(本体側)

(測定部側)



コネクタとケーブルの接続が確実でないと、ショートなど思わぬ事故・故障の原因になります。接続を確実に行ってください。

5.5 測定部の準備

測定部の電源を「ON」にします。[電源] ボタンを押し続けると、タイトルが表示されます。タイトル表示中もしばらく[電源] ボタンを押し続けると電源が「ON」になります。




2秒以上の長押し

5.6 センターシャフトとカップリングのセット

※ センターホール貫通式を選択した場合は、5.7 変位計取付ステーのセットへ進んでください。

センターシャフトとカップリングを組み合わせてアンカーにセットします。



※ アンカーの種類やサイズによって、セットの仕方が異なります。

6.カップリングのセット (P.48) を参照してください。




はめあい長さは最低でもアンカーのネジ径以上の長さとしてください。はめあい長さが足りないと、アンカーの破断など重大な事故の原因となります。

5.7 変位計ステーの取付

- ※ 間接変位測定法を選択した場合、または変位測定を行わない場合
5.8 本体のセットへ進んでください。


カップリングまたはアンカーに変位計ステーを取付けます。




5.8 本体のセット

(1) 本体の挿入

センターシャフト（またはアンカー）に試験機を通します。



壁面や天井向きの場合、必ず試験機の落下防止策を講じてください。重大な事故や、試験機の破損の原因になります。





(2) ワッシャープレート、ナットの取付

センターシャフト（またはアンカー）に適応するワッシャープレートを取付けます。その後に調整ナット（またはアンカーに適応するナット）を取付けワッシャープレートに軽く接触させます。


※ センターホール貫通式で、M16～M24・W5/8～W1のアンカーを試験する場合は適応するナットの代わりにカップリングを使用することができます。

※ センターホール貫通式を選択した場合は、アンカー径により使用するワッシャープレートが異なります。アンカー径にあったものを使用してください。

軽く接触させます。



センターシャフト用



M16～M24、W5/8～W1用




試験機やアンカーの破損や事故の原因となりますので、ワッシャープレートや使用するナットはアンカーのネジ径と適応する物を使用してください。


※ 間接変位測定法の場合はワッシャープレートの突出部を変位計台座に合わせてください。

5.9 変位計の取付

変位計取付台座に仮固定されている変位計をはずし、変位計取付ステーに固定します。この時変位計が接地する所は、ごみを取り除きなるべく平坦な場所を選んでください。




※ 間接変位測定法を選択した場合は仮固定されてる変位計を一旦ゆるませて、当たりや隙間を調整します。



5.10 ゼロ調整

荷重値と変位値をゼロ調整するときには、[ゼロ調整] ボタンを押し続けます。

- (1) 測定部の電源が入っていない場合は、[電源] ボタンを押し続けて電源をいれます。
- (2) [ゼロ調整] ボタンを押すと同時に「ゼロ調整中」の表示に変わります。ボタンを押し続けていると、下段の「■」が左側から消えていきます。
- (3) すべての「■」が消え「ゼロ調整完了」の表示に変わった後に [ゼロ調整] ボタンから指を離すとゼロ調整が完了します。




- ※ 「ゼロ調整完了」の表示が出る前にボタンから指を離すとゼロ調整されず元の状態のままとなります。
- ※ いずれの表示モードにおいても、ゼロ調整は可能です。また、ゼロ調整と同時に最大値もクリアされます。
- ※ 荷重値のみ、あるいは変位値のみのゼロ調整はできません。
- ※ 設定値変更中は、ゼロ調整はできません
- ※ 荷重値、変位値ともにゼロ調整されます。


5.11 試験の実施

- ※ 間接変位測定法を選択した場合は、試験荷重を加える前に初期締付け力を施すことができます。次頁の「初期締付け力について」を予め参照してください。

- (1) 試験結果の記録やグラフモードでグラフ描画を行う際には、[データ蓄積 開始/登録] ボタンを押します。
図のようにデータ蓄積中ステータスが点滅し、荷重-変位グラフの描画とデータ測定が開始されます。




- (2) 試験荷重を加えます。
付属の油圧ポンプのレバーをゆっくり一定のペースで作動させ所定の荷重まで加えて行き 試験を行います。



荷重や変位が設定されている場合、ブザー機能が ON のときは、荷重値が荷重設定値以上の値になると「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と断続音で、変位値が変位設定値以上の値になると「ピー・ピー」と断続音でブザーが鳴ります。また [消音] ボタンを押せばブザーを止めることができます。

「OK」 ブザーが機能 OFF のときは、荷重値が荷重設定値以上の値になるとと表示され、変位値が変位設定値以上の値になると「OVER」と表示されます。

- ※ 油圧ポンプの詳しい取扱は、**3.2 油圧ポンプ部について (P.9)** もしくは**別冊の油圧ポンプ取扱説明書**を参照してください。



注意 荷重を掛けている途中で変位計取付ステーと反力台下面が干渉しない様に注意してください。干渉すると測定値が不正確な値となり試験機の故障の原因にもなります。



注意


加える荷重は5.1 (1) 試験荷重の決定 (P.32) を参照の上、試験依頼先と協議して決定してください。規定以上の荷重を加えるとアンカーや試験機の破断や重大な事故の原因になります。

- ・荷重をかける際は、アンカーやセンターシャフトを上部からのぞきこんだりしないでください。また、アンカーやセンターシャフトの延長線上に人がいないように気をつけてください。アンカーやセンターシャフトが破断し飛び出してくる事があります。



- ※ 初期締付け力について (間接変位測定法の場合)
間接変位測定法の場合、必要に応じて初期締付け力を施すことができます。付属のモーターレンチで調整ナット (または適応ナット) を締め、初期締付け力を加えます。
初期締付け力は、試験をするアンカーの想定最大荷重の5%、または2 kNのうちいずれか小さい方の値とします。

- ※ 初期締付け力を加えるときは、ゆっくりとレンチを回してください。



(3) 最大値の確認

最大値を確認して試験を終わります。

5.12 結果の記録

今、実施した試験の荷重最大値は画面上で確認することができます。確認した荷重最大値は、必要に応じてメモをとるなどしてください。

(1) 測定データの保存

■グラフ試験モード

[データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すと描画とデータ測定を終了しデータ保存確認画面になります。[設定値 △] [設定値 ▽] ボタンを押して、「YES」・「NO」を選択し、[設定値変更 開始/登録] ボタンで決定します。

■荷重-変位試験モード

[データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すと最大荷重値と変位(最大荷重時)が内部メモリ記録されます。

■荷重試験モード

[データ蓄積 開始/終了] ボタンを押すと最大荷重値が内部メモリに記録されます。このとき、変位値は 0.00mmとして蓄積されます。

(2) 荷重最大値の表示

荷重最大値は、これまでの荷重値の中で最も大きな値で、常に測定部内のメモリに記憶されます。この荷重最大値はすべての表示モードで表示されます。今、実施した試験の荷重最大値は画面上で確認することができます。確認した荷重最大値は、必要に応じてメモをとるなどしてください



グラフ試験モード



荷重-変位試験モード



荷重試験モード




必要に応じて写真撮影

(3) 荷重最大値時の変位値を表示

荷重最大値時の変位値は、グラフモード、荷重-変位モードで表示されます。

[設定値/最大値] ボタンを押すと、今行った試験の荷重最大値時の変位値を確認することができます。



グラフ試験モード



荷重-変位試験モード

(4) 専用プリンタ（オプション）からの結果の印字


- ※ 専用プリンタは、専用コードのプラグを測定部の外部出力コネクタ（RS-232C）に差し込んで接続します。コネクタにプラグを差し込まないときには必ず付属の保護キャップを装着してください。
- ※ 詳しい使用方法等については専用プリンタの取扱説明書を参照してください。

印字サンプル



5.13 荷重の解除

試験を終えたら、油圧ポンプの操作バルブを緩めて荷重を解除します。この時、シリンダーが最下点まで降り切るまで操作バルブを開いておいてください。



荷重をゆるめるときは、必ず試験機を手で支えてください。試験機が倒れたり落下したりする事があります。


5.14 試験機の取りはずしと試験の繰り返し

(1) 変位計の仮固定

変位計を変位計取付ステーから外し、変位計台座に仮固定します。

(2) 試験機の取り外し

調整ナット（または適応するナット）をゆるめてカップリング付きセンターシャフト（またはアンカー）から外し、続いて試験機をカップリング付きセンターシャフト（またはアンカー）から抜きます。



注意

壁や天井向きの場合には必ず試験機を手で支えるなどして、落とさないようにしてください。

(3) 変位計取付ステーの取り外し

変位計ステーをカップリング付きセンターシャフト（またはアンカー）より取り外します。

※ 間接変位測定法や変位測定を行わない場合は、次の

(4) カップリング付きセンターシャフトの取り外しに進んでください

(4) カップリング付きセンターシャフトの取り外し

(5) 終了時の確認

シリンダーが最下点まで降りているのを確認してください。

また、脚も回して元の状態に戻してください。

同様の試験を行うときには、5.6 センターシャフトとカップリングのセット（P.37）からの操作を繰り返してください。


6. カップリングのセット

6.1 カップリングの種類

アンカー引張試験用カップリング・専用ボルト（各一個ずつ）

メートル並目ねじ用			ウィット並目ねじ用		
ねじ径	カップリング (ローレット:アヤ目)	専用 ボルト	ねじ径	カップリング (ローレット:平目)	専用 ボルト
	刻印	長さ: L		刻印	長さ: L
M16	M16	80	W5/8	W5/8	80
M20	M20	90	W3/4	W3/4	90
M22	M22	100	W7/8	W7/8	100
M24	M24	100	W1	W1	100


※ ウィット並目ねじ用のカップリング・専用ボルトには黄色の印があります。




6.2 カップリングのアンカーへのセット

カップリングのセットのしかたは試験をするアンカーの種類やサイズによって多少異なります。


手順1 カップリングをセンターシャフトに底当たりするまでねじ込みます。




手順2 供試体がおねじの場合、ねじ径以上はめ込みます。



手順2 供試体がめねじの場合、専用ボルトを突き当たるまでねじ込みます。



手順3 供試体のねじ径以上はめ込みます。




注意

はめあい長さは最低でもアンカーのねじ径以上の長さとしてください。
はめあい長さが足りないと、アンカーの破断など重大な事故の原因となります。

7. 変位測定値について

確認荷重試験において変位値とは、アンカーの抜け・アンカーの伸び・コンクリートの弾性ひずみの和を総称します。また、変位測定値には下表のような誤差が含まれる場合があります。変位測定値よりアンカーの抜けを判断する際は、下表を参照し、誤差の影響を考慮してください。


変位測定値		直接変位測定法	間接変位測定法
変位値	アンカーの抜け		
	アンカーの伸び	アンカー素材の弾性性能に依存する。	
	コンクリートの弾性ひずみ	通常は無視できるほど微小です。	
測定誤差	① センターシャフトの伸び	含まれない。	センターシャフトの弾性性能に依存する。
	② 反力台のたわみ 脚部の曲げ・圧縮ひずみ	含まれない。	反力台、脚部の弾性性能に依存する。
	③ 試験機各部のゆるみ	含まれない。	初期締付け力を施す事により軽減できる。
	④ 試験機とコンクリートのなじみ	含まれない。	初期締付け力を施す事により軽減できる。
	⑤ アンカーの台おこし動作	アンカー軸方向と荷重方向が一致していないときに発生、場合により逆走り(⑤')を起こす事あり。	アンカー軸方向と荷重方向が一致していないときに発生する。



8. あとかたづけ

- (1) すべての試験が終了したら、測定部の電源スイッチを「OFF」にしてください。
- (2) 本体の変位計コネクタより変位計を外した後、変位計本体を取り外してください。この際、本体の変位計コネクタには必ず付属の保護キャップを装着してください。
- (3) 本体・測定部より接続ケーブルを外してください。この際、本体・測定部のコネクタには必ず付属の保護キャップを装着してください。
- (4) 油圧ポンプの操作バルブを左に回してゆるめ圧力の解放を行ってから、本体・測定部より油圧ホースを外してください。次回油圧ホースが接続できなくなる場合があります。この際、本体・測定部の油圧カプラには必ず付属の保護キャップを取付けてください。
※ 3.2 油圧ポンプ部について (P.9) または別冊の油圧ポンプ取扱説明書を参照してください。
- (5) 試験機についた汚れやホコリ等はきれいに拭き取ってください。特に湿気は必ずとり、必要に応じて、防錆剤をかけるなどしてください。
- (6) 下図を参照し、各部品を収納箱に入れてください。付属品やオプション等も忘れずに入れてください。

※ 試験機は、ホコリや湿気の少ない屋内で保管してください。




9. 別売オプション

9.1 AT-200 ハイレッグ (長脚アダプタ)


品番 : AT200H-LEG

AT-200 の現場での対応能力を高める長脚キットです。別売のロングセンターシャフトと組み合わせるとアンカーの対象を広げることができます。

長脚アダプタ
3本 x 1セット



9.2 センターシャフト



○センターシャフト (ショート)

品番 : AT200-CS150

アンカーがセンターホール内部に収まる場合に使用します。




○センターシャフト (ロング)

品番 : AT200CS450

AT-200 長脚アダプタと組み合わせて使用します。

テクノテスター AT-200 アンカーボルト突出長の目安※



※ 平らなコンクリートにアンカーボルトが垂直に施工された場合の目安です。現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

9.3 D筋チャック

異形棒鋼(D筋)用のチャックセットになります。



D10～D25 の対応 (AT-200+D筋チャックセット)

対応サイズ	品名	品番	セット内容 (専用ケース付き)	
D10	D筋チャック Aセット	DCH-SET-A	Aタイプホルダー x 1個	D10用コマ x 1対
D13				D13用コマ x 1対
D16				D16用コマ x 1対
D19	D筋チャック Bセット	DCH-SET-B	Bタイプホルダー x 1個	D19用コマ x 1対
D22				D22用コマ x 1対
D25	D筋チャック Cセット	DCH-SET-C	Cタイプホルダー x 1個	D25用コマ x 1対
D29 不可				D29用コマ x 1対
D32 不可				D32用コマ x 1対


※異形棒鋼適応規格はSD345までとなります

※D筋チャックCセットのコマのうちAT-200に対応しているのはD25のみとなります。

※D29より上のサイズはAT-200本体センターホールの貫通不可な為、対応不可となります。

テクノテスターAT-200 異形鉄筋 (D筋) 突出長の目安※

テクノテスターは、L型・U型など直線でない鉄筋の試験にはご使用できません



α: 脚の調整高さ 40mm

※平らなコンクリートにアンカーボルトが垂直に施工された場合の目安です。現場の状況によっては記載の通りにならない場合もございます。予めご了承ください。

9.4 専用プリンタ

○専用プリンタセット BLM80ST-SET

テクノテスターで検知した最大荷重値、最大荷重値時の変位をボタン 1 つでその場でプリントアウトできます。本セットには、専用プリンタのほかにロール紙 (1 巻) 、プリンタケース、プリンタケーブル、充電用ケーブルが含まれます。

※ロール紙は消耗品です。

※P.46 【 (4) 専用プリンタ (オプション) からの結果の印字】 に本体写真あり。

10. こまったときは…

次のような症状のときは、故障ではない場合があります。

修理を依頼する前に、もう一度確かめてください。

こんな症状	確かめてください	対処のしかた	参照項目
表示が消えている	電源はいれましたか？	電源ボタンを押し続け、タイトル表示後も更に押し続けて、電源をONにする。	P 13 4.2
	長い間電源を入れっぱなしにしていませんか？	再度電源を「ON」にします（オートパワーオフからの復帰）	
	電池は入っていますか？	電池カバーを外して新しい電池を入れてください	P 30 4.13
電池が古くなっていませんか？	電池カバーを外して新しい電池と交換します		
「バッテリーアラーム」の表示が出ている	電池が古くなっていませんか？	電池カバーを外して新しい電池と交換します。	
表示部に「-LOAD」の表示が出ている	ケーブルの接続がしっかりしていますか？	測定部、本体のケーブルをしっかりと接続します。	P 37 5.4(2)
電源投入時に、荷重値や変位値が大きくふらふらと変化する		断線や故障のおそれがあります。弊社の支店・営業所にご相談ください。	
表示部に荷重値と変位値が表示されていない	設定値変更中ではありませんか？	設定値を変更して〔設定値変更開始／登録〕ボタンを押します。	P 19 4.6
ゼロ調整ができない	設定値変更中ではありませんか？	いったん〔設定値／最大値〕ボタンを押してから、ゼロ調整をします。	
	「ゼロ調整中」の表示のときにボタンから指を離していませんか？	「ゼロ調整完了」の表示が出るまでボタンを押し続けます。	P 22 4.7
グラフ描画ができない	〔データ蓄積 開始／登録〕ボタンを押しましたか？	グラフ試験モードにし、〔データ蓄積 開始／終了〕ボタンを押してグラフ描画を開始します。	P 15 4.3.1 (2)
設定値に達しても、ブザーが鳴らない。	測定部の表示は「設定値」になっていますか？	測定部を正しい表示に切り替えます。	P 19 4.6
	設定値が0になっていませんか？	設定値を0以外に設定します。	
油圧ポンプを作動させても、荷重値が大きくなる	アンカーボルトの降伏点以上の荷重を加えていませんか？	载荷を中止します。確認荷重を再確認します。	
	カップリングは正しくセットされていますか？	正しくセットします。	P 49 6.2
	アンカーや母材が破壊されていませんか？	破壊されていないもので試験を行います。	
	油圧ホースは確実に接続されていますか？	確実に接続します。	P 9 3.2 別冊 油圧ポンプ 取扱説明書
	油圧ポンプの操作バルブは全閉になっていますか？	全閉にします。	
	ストロークの上限に達していませんか？	無理に油圧ポンプを作動させないでください	


こんな症状	確かめてください	対処のしかた	参照項目
油圧ホースが接続できない	油圧ポンプ・油圧ホースを直射日光の当たる場所、高温下で放置していませんか？	油圧ポンプ・油圧ホースを涼しい場所で冷やしてください。	下項参照
		試験機本体を横に倒しカプラーをまっすぐに強く押し接続する。	
		油圧ポンプの操作バルブをゆるめてから接続する	
	油圧ポンプの圧力を抜かず油圧ホースを外しませんでしたか？	油圧ポンプと油圧ホースが接続されている場合は、操作バルブをゆるめてから試験機本体と接続する。	P11 3.2(7)
		試験機本体を横に倒しカプラーをまっすぐに強く押し接続する。	下項参照
		油圧ポンプの操作バルブをゆるめてから接続する	
	ホース内の圧力を抜く必要があります。弊社の支店・営業所にご相談ください。		

○ 油圧ホースが接続できないときは・・・


直射日光の当たる場所・高温下で放置された場合、熱により油圧ホースが膨張し油圧ホースの内圧が上がり接続しにくくなる場合があります。

対処方法として

- ① ホースを涼しい場所で冷やしてください。
- ② 試験機本体を横に倒しカプラーをまっすぐに強く押し接続する。



- ③ 油圧ポンプのバルブをゆるめてから、まっすぐに強く押し接続する。



○油圧ポンプの作動油の保守・点検

テクノテスターAT-200の油圧ポンプの作動油は**ISO VG 3 2**です。
日常の保守点検を怠りますと故障の原因となります。

油量は規定量入っていますか？

規定量より少ないと、シリンダのピストンが途中から伸びなくなったり、
加圧できなくなったりします。

a) シリンダのピストン戻し



ピストンを出したまま給油しますと、ピストンが戻ったときにタンク内の油があふれ出ることがあります。また、タンクが破損し、人身事故を起こすおそれがあります。

b) 手動ポンプを垂直に吐出口を下側にして立ててください。




c) 油量の確認

オイルレベルゲージに付いている油を布等でふき取ります。

給油口にオイルレベルゲージを差し込み、栓がぶつかるまで中に入れます。

もう1度抜き取り、油が油量範囲の間にあるか調べてください。



d) 油の補給

油量が不足の場合には、給油口より補給してください。油量が適量ならば、オイルレベルゲージを差し込み、栓を元の状態にねじ込んでください。

作業油は年1回以上交換してください。

※油圧ポンプにつきましては、製造元発行の取扱説明書「手動油圧ポンプ P-16B」を別途に同梱しております。こちらもご参照ください。

11. 保証とアフターサービス

◎保証期間について

本機は厳重な検査に合格した製品です。製品購入日から1年間は、弊社の製造上の問題に起因することが明らかな故障については、無償で修理もしくは製品を交換します。詳しくは、添付の保証書をご覧ください。

◎保証範囲外の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご依頼により、有償修理いたします。

◎修理を依頼される時

修理を依頼される時には、保証範囲の内外にかかわらず、**型式（AT-200）と製造番号**、ならびにできるだけ詳しい故障の症状を弊社の支店・営業所までお知らせください。本機の製造番号は測定部の左側面のシールに印刷されています。

弊社ではテクノテスターの
推奨校正周期を**1年**としております

一般的に計測器は摩耗や破損、経年変化等で正しい測定値を得られない可能性があります。そのまま校正せずに使用していると、測定値の信頼性が損なわれてしまいます。その為、測定結果に信頼性を与え、性能や品質を保つために校正が必要とされています。

校正日をご確認ください



イラストは一例です。
全ての現場で同様の対応が
求められる訳ではございません。

安心の

メーカー校正

テクノテスター製造部門の専門スタッフが
出荷時と同じ種類の校正機器・同じ精度で、
点検・校正をいたします。

再
校
正

検査証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図



サンコーテクノの社名・検査実施日・書類発行日が入ります。

* 販売店様よりご購入のお客様は、販売店様へお問い合わせください

付録 1. 各試験方法での試験手順の流れ

・センターシャフト式－直接変位測定試験

- (1) 試験方法の選択
 - 1) 試験荷重の決定
 - 2) 測定部表示モードの決定
- (2) 備品の準備
- (3) 変位計の仮固定
- (4) 試験機の接続
 - 1) 油圧ホースの接続
 - 2) ケーブルの接続
- (5) 測定部の準備
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) 単位選択
 - 3) 表示モード選択 荷重試験モードを選択
 - 4,5) 設定値の設定 (設定値表示モードの場合)
 - 6) 表示モードの確認
 - 7) 電源スイッチ「OFF」
- (6) センターシャフトとカップリングのセット
- (7) 変位計ステ어의取付
- (8) 本体のセット
 - 1) 本体の挿入
 - 2) ワッシャープレート、ナットの取付
 - 3) 脚の調整
- (9) 変位計の取付
- (10) ゼロ調整
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) ゼロ調整
- (11) 試験の実施
 - 1) 試験荷重を加えます
 - 2) 最大荷重値の確認
- (12) 結果の記録
 - 1) 結果の記録
 - 2) データの消去
 - 3) 電源スイッチ「OFF」
- (13) 荷重の解除
- (14) 試験機の取り外しと試験の繰り返し
 - 1) 変位計の仮固定
 - 2) 試験機の取り外し
 - 3) 変位計取付ステ어의取り外し
 - 4) カップリング付センターシャフトの取り外し
 - 5) 終了の確認

あとかたづけ

- ①電源スイッチ「OFF」の確認
- ②変位計の取り外し
- ③ケーブルの取り外し
- ④油圧ホースの取り外し
- ⑤試験機の清掃
- ⑥収納箱への収納

・センターホール貫通式－直接変位測定試験

- (1) 試験方法の選択
 - 1) 試験荷重の決定
 - 2) 測定部表示モードの決定
- (2) 備品の準備
- (3) 変位計の仮固定
- (4) 試験機の接続
 - 1) 油圧ホースの接続
 - 2) ケーブルの接続
- (5) 測定部の準備
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) 単位選択
 - 3) 表示モード選択 荷重試験モードを選択
 - 4,5) 設定値の設定 (設定値表示モードの場合)
 - 6) 表示モードの確認
 - 7) 電源スイッチ「OFF」
- (7) 変位計ステ어의取付
- (8) 本体のセット
 - 1) 本体の挿入
 - 2) ワッシャープレート、ナットの取付
 - 3) 脚の調整
- (9) 変位計の取付
- (10) ゼロ調整
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) ゼロ調整
- (11) 試験の実施
 - 1) 試験荷重を加えます
 - 2) 最大荷重値の確認
- (12) 結果の記録
 - 1) 結果の記録
 - 2) データの消去
 - 3) 電源スイッチ「OFF」
- (13) 荷重の解除
- (14) 試験機の取り外しと試験の繰り返し
 - 1) 変位計の仮固定
 - 2) 試験機の取り外し
 - 3) 変位計取付ステ어의取り外し

あとかたづけ

- ①電源スイッチ「OFF」の確認
- ②変位計の取り外し
- ③ケーブルの取り外し
- ④油圧ホースの取り外し
- ⑤試験機の清掃
- ⑥収納箱への収納

・センターシャフト式－間接変位測定試験

- (1) 試験方法の選択
 - 1) 試験荷重の決定
 - 2) 測定部表示モードの決定
- (2) 備品の準備
- (3) 変位計の仮固定
- (4) 試験機の接続
 - 1) 油圧ホースの接続
 - 2) ケーブルの接続
- (5) 測定部の準備
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) 単位選択
 - 3) 表示モード選択
 - 4,5) 設定値の設定 (設定値表示モードの場合)
 - 6) 表示モードの確認
 - 7) 電源スイッチ「OFF」
- (6) センターシャフトとカップリングのセット



- (8) 本体のセット
 - 1) 本体の挿入
 - 2) ワッシャープレート、ナットの取付
 - 3) 脚の調整
 - (9) 変位計の取付
 - (10) ゼロ調整
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) ゼロ調整
 - (11) 試験の実施
※初期締付け力を加えます
 - 1) 試験荷重を加えます
 - 2) 最大荷重値の確認
 - (12) 結果の記録
 - 1) 結果の記録
 - 2) データの消去
 - 3) 電源スイッチ「OFF」
 - (13) 荷重の解除
 - (14) 試験機の取り外しと試験の繰り返し
 - 1) 変位計の仮固定
 - 2) 試験機の取り外し
- ↓
- 4) カップリング付センターシャフトの取り外し
 - 5) 終了の確認

あとかたづけ

- ①電源スイッチ「OFF」の確認
- ②変位計の取り外し
- ③ケーブルの取り外し
- ④油圧ホースの取り外し
- ⑤試験機の清掃
- ⑥収納箱への収納

・センターホール貫通式－間接変位測定試験

- (1) 試験方法の選択
 - 1) 試験荷重の決定
 - 2) 測定部表示モードの決定
- (2) 備品の準備
- (3) 変位計の仮固定
- (4) 試験機の接続
 - 1) 油圧ホースの接続
 - 2) ケーブルの接続
- (5) 測定部の準備
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) 単位選択
 - 3) 表示モード選択
 - 4,5) 設定値の設定 (設定値表示モードの場合)
 - 6) 表示モードの確認
 - 7) 電源スイッチ「OFF」



- (8) 本体のセット
 - 1) 本体の挿入
 - 2) ワッシャープレート、ナットの取付
 - 3) 脚の調整
- (9) 変位計の取付
- (10) ゼロ調整
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) ゼロ調整
- (11) 試験の実施
※初期締付け力の加えます
 - 1) 試験荷重を加えます
 - 2) 最大荷重値の確認
- (12) 結果の記録
 - 1) 結果の記録
 - 2) データの消去
 - 3) 電源スイッチ「OFF」
- (13) 荷重の解除
- (14) 試験機の取り外しと試験の繰り返し
 - 1) 変位計の仮固定
 - 2) 試験機の取り外し



- 5) 終了の確認

あとかたづけ

- ①電源スイッチ「OFF」の確認
- ②変位計の取り外し
- ③ケーブルの取り外し
- ④油圧ホースの取り外し
- ⑤試験機の清掃
- ⑥収納箱への収納

・センターシャフト式－変位測定を行わない場合

- (1) 試験方法の選択
 - 1) 試験荷重の決定
 - 2) 測定部表示モードの決定
※「荷重試験モード」を選択
- (2) 備品の準備
- (3) 変位計の仮固定
- (4) 試験機の接続
 - 1) 油圧ホースの接続
 - 2) ケーブルの接続
- (5) 測定部の準備
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) 単位選択
 - 3) 表示モード選択
最大値表示or設定値表示
 - 4) 設定値の設定（設定値表示モードの場合）
 - 6) 表示モードの確認
 - 7) 電源スイッチ「OFF」
- (6) センターシャフトとカップリングのセット



- (8) 本体のセット
 - 1) 本体の挿入
 - 2) ワッシャープレート、ナットの取付
 - 3) 脚の調整



- (10) ゼロ調整
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) ゼロ調整

- (11) 試験の実施



- 1) 試験荷重を加えます。
- 2) 最大荷重値の確認

- (12) 結果の記録

- 1) 結果の記録
- 2) データの消去
- 3) 電源スイッチ「OFF」

- (13) 荷重の解除

- (14) 試験機の取り外しと試験の繰り返し



- 2) 試験機の取り外し



- 4) カップリング付センターシャフトの取り外し
- 5) 終了の確認

あとかたづけ

- ①電源スイッチ「OFF」の確認
- ②変位計の取り外し
- ③ケーブルの取り外し
- ④油圧ホースの取り外し
- ⑤試験機の清掃
- ⑥収納箱への収納

・センターホール貫通式－変位測定を行わない場合

- (1) 試験方法の選択
 - 1) 試験荷重の決定
 - 2) 測定部表示モードの決定
※「荷重試験モード」を選択
- (2) 備品の準備
- (3) 変位計の仮固定
- (4) 試験機の接続
 - 1) 油圧ホースの接続
 - 2) ケーブルの接続
- (5) 測定部の準備
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) 単位選択
 - 3) 表示モード選択
最大値表示or設定値表示
 - 4) 設定値の設定（設定値表示モードの場合）
 - 6) 表示モードの確認
 - 7) 電源スイッチ「OFF」



- (8) 本体のセット
 - 1) 本体の挿入
 - 2) ワッシャープレート、ナットの取付
 - 3) 脚の調整



- (10) ゼロ調整
 - 1) 電源スイッチ「ON」
 - 2) ゼロ調整

- (11) 試験の実施



- 1) 試験荷重を加えます。
- 2) 最大荷重値の確認

- (12) 結果の記録

- 1) 結果の記録
- 2) データの消去
- 3) 電源スイッチ「OFF」

- (13) 荷重の解除

- (14) 試験機の取り外しと試験の繰り返し



- 2) 試験機の取り外し



- 5) 終了の確認

あとかたづけ

- ①電源スイッチ「OFF」の確認
- ②変位計の取り外し
- ③ケーブルの取り外し
- ④油圧ホースの取り外し
- ⑤試験機の清掃
- ⑥収納箱への収納

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

お客様相談窓口 TEL  0120-350-514

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

本 社 営 業	〒270-0163	千葉県流山市南流山 3-10-7 TEL 04-7157-8181 FAX 04-7157-8787
大 阪 支 社	〒577-0015	大阪府東大阪市長田 2-12-15 TEL 06-6748-0833 FAX 06-6781-0930
札 幌 支 店	〒003-0834	北海道札幌市白石区北郷 4条 2-3-15 TEL 011-876-9035 FAX 011-872-6900
仙 台 支 店	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東 1-1-14 TEL 022-236-2533 FAX 022-236-2537
名 古 屋 支 店	〒454-0869	愛知県名古屋市中川区荒子 2-128-3 TEL 052-355-3501 FAX 052-355-3502
広 島 支 店	〒731-5109	広島県広島市佐伯区石内北 1-4-30 TEL 082-275-5091 FAX 082-941-0581
福 岡 支 店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川 4-11-24 TEL 092-587-0188 FAX 092-504-7300
新 潟 営 業 所	〒959-1232	新潟県燕市井土巻 4-244 TEL 0256-47-1135 FAX 0256-61-2777
横 浜 営 業 所	〒240-0002	神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町 1-3-1 TEL 045-340-3517 FAX 045-334-0071
静 岡 営 業 所	〒422-8035	静岡県静岡市駿河区宮竹 2-3-48 TEL 054-237-0102 FAX 054-237-2917
金 沢 営 業 所	〒920-0362	石川県金沢市古府 1-27 TEL 076-240-3535 FAX 076-240-7286
岡 山 営 業 所	〒701-0221	岡山県岡山市南区藤田 564-232 TEL 086-296-8031 FAX 086-296-8130
高 松 営 業 所	〒761-8044	香川県高松市円座町 391-5 TEL 087-885-7431 FAX 087-885-7430
鹿 児 島 営 業 所	〒892-0836	鹿児島県鹿児島市錦江町 8-53 TEL 099-225-8311 FAX 099-225-8328
機 能 材 CRM	〒270-0107	千葉県流山市西深井 1028-14 TEL 04-7155-6300 FAX 04-7155-6325

本製品は予告なしに仕様等を変更する場合がございます。予めご了承ください。